

Waage einschalten, warten bis 888888 im Display erscheint, danach sofort den Taster auf der Rückseite 2x kurz drücken und dann gedrückt halten bis im Display CAL 1 erscheint.

Den Taster auf der Rückseite kurz nacheinander drücken bis „Hold“ in der Anzeige erscheint.

Durch langes drücken gelangt man in das „Menü Hold“.

Durch kurzes drücken kann von 2 auf 0 gestellt werden. Nach dem Eichen wieder von 0 auf 2 stellen.